

110 年「快煮壺」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果		重要零 組件比 對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
1	不銹鋼快煮壺	尚朋堂	110V 60Hz 1000W/ KT-1815S	中國 大陸	偉昕企業股份有限 公司 (基隆市七堵區工 建北路4號、 0800-828239)	遠百企業股份有限 公司忠孝分公司 (臺北市信義區忠 孝東路5段297號、 02-25289388)	599	○合格	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要 零組件 比對	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
2	不鏽鋼快煮壺	HERAN	110V 60Hz 1200W/ HEK-18L1	中國 大陸	禾聯碩股份有限公 司 (桃園市龜山區文 化里科技三路88 號、03-3961188)	特力屋股份有限 公司內湖分公司 (臺北市內湖區 新湖3路23號、 02-87918896)	549	●不合格 外包裝及本體標示 之製造號碼不一 致。	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要 零組件 比對	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
3	1.8公 升不銹 鋼快煮 壺	羅蜜歐	110V 60Hz 1000W/ FCP-1806	中國 大陸	承嘉國際股份有限 公司 (新北市中和區中 山路二段315巷6 號2樓、 02-22406600)	大潤發流通事業 股份有限公司南 湖分公司 (臺北市內湖區 舊宗路1段188 號、02-27905050)	548	○合格	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要 零組件 比對	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造
4	歌林 1.8L 不 鏽鋼快 煮壺	歌林	110V 60Hz 1200W/ KPK-DL18 02S	中國 大陸	大利多國際貿易有 限公司 (新北市深坑區北 深路三段215巷5 號5樓、 02-26621022)	家福股份有限公司 台北內湖分公司 (臺北市內湖區民 善街88號、 02-87905000)	690	○合格	○商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書注意事 項內容未載明「適用 於一般家庭」及「避 免連接器受液體潑 灑」,與原登錄資料 不符,且不符合 CNS 60335-2-15 第 7.12 節 規定。	○重要 零組件 比對	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果		重要零 組件比 對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
5	嘉儀快 煮壺 KEK-800 W	嘉儀	110V 60Hz 1000W/ KEK-800W	中國 大陸	嘉儀企業股份有限 公司 (臺北市建國北路2 段120號6樓、 02-26272199)	三創生活館 (臺北市中正區市 民大道3段2號、 0809-093300)	1480	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要 零組件 比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
6	快煮壺	ELECTRIC KETTLE	110V 60Hz 1200W/ STKE-010 4	中國 大陸	群光電子股份有限 公司 (新北市三重區光復 路二段69號、 0800-255123)	三創生活館 (臺北市中正區市 民大道3段2號、 0809-093300)	1290	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要 零組件 比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
7	安全可 見藍光 玻璃快 煮壺	聖岡	110V 60Hz 1000W/ DK-800G	中國 大陸	聖岡科技有限公司 (彰化縣社頭鄉社斗 路一段385號、 04-8736238)	新加坡商蝦皮娛樂 電商有限公司台灣 分公司 (臺北市信義區忠 孝東路4段555號 17樓、 02-66366559)	599	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要 零組件 比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造
8	不鏽鋼 快煮壺	ELTAC	110V 50/60Hz 1000W/ WH-K03	中國 大陸	旺德電通股份有限 公司 (新北市五股區五工 三路116巷6號、 02-89904440)	PCHOME 線上購物 網路家庭國際資訊 股份有限公司 (臺北市大安區敦 化南路2段105號 15樓、 02-23261460)	599	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要 零組件 比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果		重要零 組件比 對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
9	鍋寶 316 不 鏽鋼保 溫快煮 壺	鍋寶	110V 60Hz 870W/ KT-90181 W	中國 大陸	鍋寶股份有限公司 (新北市林口區寶林 路 168 號、 02-86018822/ 0800-011487)	富邦媒體科技股份 有限公司 (臺北市內湖區洲 子街 96 號 4 樓、 0800-777959)	630	○合格	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未加註 「只有提供基座時 壺才能使用」、「一般 家庭使用」、「如果壺 水過滿，沸水可能噴 出」、「注意：將電器 自基座移開前，先確 定開關已經關閉 (OFF)」、「避免連接 器受液體潑灑」、「使 用後加熱元件之表 面可能存在餘溫」及 「若電源線損壞 時，必須由製造商或 其服務處或具有相 關資格的人員加以 更換以避免危險」與 原報告登錄資料比 對不符合，且不符合 CNS 60335-1 第 7.12.5 節及 CNS 60335-2-15 第 7.12 節規定。	●重要 零組件 比對 樣品之 電源線 插頭與 原登錄 資料比 對不符。	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、 電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果		重要零 組件比 對	品質項目檢測結果
								商品標示法	商品檢驗法		
10	貴夫人 LED 不 鏽鋼快 煮壺	貴夫人	110V 50/60Hz 1000W/ KM-318	中國 大陸	根盈企業有限公司 (高雄市鳥松區美山 路 8-1 號、 07-7315068)	Yahoo!購物中心 香港商雅虎資訊股 份有限公司台灣分 公司 (臺北市南港區三 重路 66 號 14 樓、 02-23602888)	790	○合格	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要 零組件 比對	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質項目檢測：項次 5、8 及 10 依據國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、國際電工標準 IEC 60335-2-15「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-15：Particular requirements for appliances for heating liquids」及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定。項次 1、2、3、4、6、7 及 9 依據 CNS 60335-1「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器-安全性-第 2-15 部：加熱液體用電器之個別規定」及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定。
 - 消耗功率：實測快煮壺消耗功率，評估是否在標示額定功率之容許差範圍內，確認標示額定功率值正確性。
 - 溫升：主要為確認快煮壺於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - 洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮壺本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - 構造：確認快煮壺之構造設計上是否符合安全之要求。
- 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
- 標示查核，查核項目為：
 - 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。

圖例：



或



或



(2) 中文標示：檢查快煮壺本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質檢測

A. 「消耗功率」全數符合規定。

B. 「溫升」全數符合規定。

C. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。

D. 「異常操作」全數符合規定。

E. 「構造」全數符合規定。

(2) 「重要零組件比對」計 1 件不符合（項次 9）：樣品之電源線插頭與原登錄資料比對不符。

(3) 標示查核

A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。

B. 「中文標示」計 2 件不符合（項次 4 及 9）：主要為樣品使用說明書內容與原登錄資料不符，且未依商品檢驗法及檢驗標準要求標示。